



**Trigonor as**  
Skreddervegen 144  
1537 Moss

Tel: 69 27 90 10  
Fax: 69 27 90 11  
epost@trigonor.no  
www.trigonor.no

---

## **FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold av karusell**

### **Fakta om Karusell**

Levert av: Trigonor AS  
Artikkel nr.: 11151  
Produsent: Ledon  
Produsent art nr.: 11151  
Materiale: Rustfritt stål  
Leveringsdato: Juni 2015

Produktet er godkjent og levert i henhold til NS-1176 og NS 1177

Produkter krever ikke vedlikehold. Men vi anbefaler følgende ettersyn av produktene og lekeområdet.

### **Daglig**

- Gjennomgang av eventuelt plutselig oppstående skader, hærverk og lignende.
- Fjerning av glasskår, kanyler og andre skarpe gjenstander
- Utjevning av løst fallunderlag

### **Hver 3 måned**

- Lekeapparat etterses for slitasje og stabilitet
- Alle bevegelige deler etterses

### **En gang i året**

- Minst en gang årelig bør det foretas en komplett lekeplassinspeksjon utført av kompetent personell.
- Alle trekomponentene kan med fordel påføres en nøytral treolje for å bevare fargen i trekomponentene.

Eventuelt ødelagte deler bør skiftes ut med originale deler.